

Erledigt

Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board

Beitrag von „al6042“ vom 14. November 2016, 00:40

Nun,

soweit ich weiss ist das ebenso nur Kosmetik.

Obwohl der Haken bei den OSX Treiber sitzt, werden die Nvidia Treiber genutzt.

Ist ja auch gar nicht anders möglich, da es keine nativen OSX Treiber für diese Maxwell-Karten gibt.

Dementsprechend würde ich mir deswegen keine Gedanken machen.