

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „Plebejer“ vom 15. November 2016, 06:57**

Das Problem von [@Ghostbuster](#) habe ich ebenfalls. Ich bekomme alle Ports an den Start und sie werden sauber erkannt, aber die Geschwindigkeit lässt zu wünschen übrig. Ich habe bisher wahrscheinlich alle in der Szene bekannten Möglichkeiten genutzt, um die USP-Ports unter Sierra nutzbar zu machen, aber alle hatten gemein, dass die Geschwindigkeit der USB3-Ports weit unter ihren eigentlichen Leistung bleiben. Da wir hier über einen Standard sprechen, ist anzunehmen, dass ich irgendwo einen Fehler im System habe, der den Standard beeinflusst. Was könnte das sein? Motherbord-Einstellungen habe ich bereits zig Mal getestet, alle nach Regeln der Kunst. Es ist wie verhext.

Ich bin für jede noch so abwegige Idee zu haben.