

Beitrag von "Fredde2209" vom 15. November 2016, 20:14

Da ist leider wirklich gar nichts zu machen. Selbst durch zusätzliches löschen der OEMLogo Dateien und der FileSystem Datei ist nicht genügend Platz im ROM enthalten um überhaupt nur die Ozmosis.ffs, OzmosisDefaults.ffs und den SMCEmulatorKext.ffs Einbauen zu können. HFSPlus und PartitionDXE lassen sich auch ganz bequem zusätzlich von der EFI laden, aber um Ozmosis ganz in den ROM zu bekommen ist nicht genug Platz. Sorry!