

**Erledigt**

## **2 Probleme mit Mountain Lion GM**

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 13. Juli 2012, 09:30**

Jep, der Cd Auswurf funktioniert bei mir erst wieder nachdem ich die AppleAHCIPort.kext und IOAHCIFamily.kext aus 10.7.4 eingespielt hab. Das scheint am Am P35 Chipsatz zu liegen, P55 hat da scheinbar auch Probleme mit.

Nimm beide genannten originale aus 10.7.4 und es wird wieder funktionieren.(nur vorsorglich: vor systemeingriffen immer Backup auf zweiter Partition machen)

Das Auswurf Symbol kannst du dir Manuel wieder hinzufügen: Navigiere nach /System/Library/CoreServices/Menu Extras  
Und doppelklicke die "eject" Datei

Sent from my iPhone using Tapatalk