

Erledigt

Die Katz (MacBook Pro 2016) ist aus dem Sack

Beitrag von „onlyWork“ vom 17. November 2016, 02:17

Auch die ct widmet sich exakt diesem Thema.

<http://www.heise.de/newsticker...u-reparieren-3485935.html>

Das 13" ohne Touch Bar :) hat eine wechselbare SSD.

Die Touch Bar Version musste wohl aus Platz Gründen verlötet werden.