

**In Arbeit**

## **XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra**

**Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 18. November 2016, 21:44**

Ok, das ist interessant. Bootet es mit der SSDT ohne Frequency Patch oder auch den CPU Type Eintrag in Clover? Weil die SSDT ist sauber und beim [@bkm](#) funktionierte ein etwas ältere Version vom Script wunderbar. Teste auch mal seine SSDT. Solange keine Kernel Panic kommt und Speedstep funktioniert ist alles ok. Ist ja nur ein kosmetischer Fehler...

Halte uns bitte mit der M.2 Karte auf dem Laufenden. Das wird spannend 😊

Und eine Bitte noch: Lade deine Anhänge bitte unter Erweiterte Antwort > [Dateianhänge](#) hoch. Deine Files sind klein genug und bleiben so anderen Nutzern erhalten. Und bei Bildern wird automatisch eine Lightbox verwendet.

Edit: Bitte lasst mal die CPUs erstmal unangetastet. Wahrscheinlich wird Apple da bald selbst einen Fix herausbringen. Es gibt grad ein ähnliches Problem bezüglich der Intel Iris Grafik auf den neuen MacBookPros:

<http://www.macrumors.com/2016/...ris-pro-580-misreporting/>