

Erledigt

Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „darkey1991“ vom 19. November 2016, 10:54

unter windows 10 sollte die wlanfunktion oob laufen sie den von mir dazu geschriebenen beitrag ich musste nur die bt treiber nachschmeissen sonst auf der dell seite sind die treiber der karte zu haben einmal karten name mit einen+ zeichen und dell.com in google eingeben

