

**Erledigt**

## **P-States-SSDT scheint nicht zu funktionieren**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. November 2016, 17:04**

Wenn du turbo im BIOS ausschaltest wird der Prozessor generell nur bis 3,5 kommen. Nur mit turbo schafft er 3,9. Dementsprechend übernimmt da nichts OSX, OSX macht nur die Auswahl des benötigten states.

Schau doch mal in die Aktivitätsanzeige und schau dort was vielleicht auslastet. Falls da aber nichts ist, könntest du noch eine Frequenz wie zB 2700mhz in die SSDT implementieren 😊