

Erledigt

lenovo S430 - Bei Installation boot nur bis apple logo

Beitrag von „jahuca“ vom 20. November 2016, 18:55

Ich habe jetzt die o.verlinkten DSDT Files in EFI/Clover/ACPI/patched kopiert und die config.plist editiert, so dass auf die beiden aml Dateien verlinkt wird s. Attachment.

Beim Booten bekomme jetzt eine Kernel panic:

Debugger called: panic

Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement

Sollte man einen anderen Treiber für PowerManagement verwenden?
Falls ja, welchen?

Oder liegt das Problem an anderer Stelle?