

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „kimi123“ vom 21. November 2016, 13:00

Zitat

Grafikkarte bleibt bei mir auch bei 7MB. Vielleicht schreibt ja [kimi123](#) die Tage was dazu.

@BKM: Hast Du das hier beachtet:

1. First set ig-platform-id to 0x12345678, inject Intel set to true
2. Apply the "minStolenSize" patch according to Rehabman's great post:
Comment: Skylake minStolenSize patch (credit RehabMan based on original by Austere.)
Name: AppleIntelSKLGraphicsFramebufferMatchOS: 10.12.x
Find: <89 45 C8 39 C6 76 51>
Replace: <89 45 C8 39 C6 eb 51>
3. **Boot from Clover WITHOUT CACHES.** Above steps force Sierra to load AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer.kext.
4. After you booted into the desktop, change your ig-platform-ID to the correct one. For HD 515, I used 0x191e0000.
5. Reboot WITH CACHES. You now have graphics working properly!

Zitat

Halte uns bitte mit der M.2 Karte auf dem Laufenden. Das wird spannend

Passt leider nicht. WiFi/Bluetooth-M.2-Cards nutzen wohl einen anderen Sockel als M.2-SSDs.

WLAN: Mit dem USB-Adapter bricht die Verbindung häufiger ab.

Der HDMI-Slot lässt sich nutzen. 😊

Bisheriges Fazit:

- ++ Grafikbeschleunigung mit HDMI-Ausgabe
- + Tastatur inkl. Hintergrundbeleuchtung funktioniert
- WLAN-USB-Stick Edimax EW-7811Un liefert leider keine stabile Verbindung
- Trackpad nach wie vor außer Funktion (bei BKM geht es allerdings)
- M.2.-Wifi-Bluetooth-Adapter-Karte passt leider nicht

ToDo: DSDT.AML >Leider bring maciasl Fehlermeldungen, SSDT>meine eigene und auch die von BKM erzeugen KP.