

**Erledigt**

## **Hardware defekt?**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. November 2016, 23:10**

Der reale Unterschied dürfte äußerst gering ausfallen. Zumal der nächste Flaschenhals einer ist, den auch die meisten Gaming-PC-Bastler gern schlicht vergessen: die meisten Boards haben an den PCIe-Plätzen nur eine äußerst beschränkte Bandbreite. Kaum steckt mehr als eine richtige Karte im Board, wird die Bandbreite der Grafik von 16 Lanes auf 8 beschränkt. Steht zwar selten auf den Seiten der Board-Hersteller, liegt aber an den verbauten Intel-Chipsätzen..

Für eine richtige Bandbreite, bei der sich dann solche Unterschiede vielleicht auch bemerkbar machen könnten, muß man dann schon zu einem richtigen Profi-Board wie den Z99ern greifen, und dazu noch eine CPU benutzen, die diese Bandbreite auch anbietet..

Da wir diesen Tausender nur hierfür selten ausgeben, bleiben Unterschiede auf dem Niveau dann graue Theorie.