

**Erledigt**

## **HP Skylake Installation/Probleme/Lösung**

**Beitrag von „al6042“ vom 22. November 2016, 23:19**

Eben nochmals geprüft...

ist die HD530 mit 0x191B0000 integriert.

Wäre die HD520 mit 0x19160000 drinnen, hättest du schon früher was gesagt... 😊

EDIT:

Ich habe hier die DSDT.aml nochmal mit dem "Device (HDAU)" für eventuellen HDMI-Audio-Support hinterlegt...