

Erledigt

Nach Migration ständige Eieruhr

Beitrag von „DaTec“ vom 24. November 2016, 21:52

Hi Al6042 es handelt sich um dieses

Mainboard MSI X99A XPower Gaming Titanium Intel X99

Prozessor Intel Core i7 6850K 6x 3.60GHz

Grafikkarte 2x 6144MB KFA2 GeForce GTX 980Ti Arbeitsspeicher

64GB G.Skill RipJaws 4

Betriebssystem(e) Clover with OSX 10.11.06 and Windows 7 Ultimate 64Bit

Alles lief bis jetzt ! nach dem ich mein System emigriert habe von meinem Realen Mac nichts mehr er friert ein zirka 2 min danach geht er wieder und dann friert er wieder ein !