

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „tottys“ vom 26. November 2016, 11:12

Die usb Port liefen auch erst mit knappen 40 mb/s Ich habe komplett neu Installiert die oben gepostete dsdt. hat bei mir leider nicht so funktioniert.

Kann aber auch mit den früheren Installationen zusammenhängen.

Hast du schon verschiedene Anschlüsse probiert ?

Stand bei mir zu Zeit

die RX480 läuft

Onboard Sound geht auch

Alan über TP Link Usb 3.0 Adapter Archer T4U läuft

HDMI Sound läuft nicht

Bluetooth läuft nicht falscher Adapter wird nicht automatisch erkannt

Grüße Torsten