

Erledigt

HP Elitebook 8460p und BroadCom BCM943224HMS und Sierra

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 26. November 2016, 21:44

Hallo Leute,

habe wieder mal ein Problem mit meinem HP Elitebook 8460p. Habe gestern meine neue Wifi Karte BCM943224HMS erhalten. Erstes Problem war das sie nach dem Verbau per Hardware Switch gesperrt war. Das habe ich jedoch hinbekommen. Unter Linux läuft die Karte ganz wunderbar.

Leider nicht unter Sierra. Habe bereits alle Anleitungen durch welche ich gefunden habe. Kein Erfolg. Das Bluetooth auf der Karte funktionier wunderbar. Nur Wifi halt net. 😞.

Hat jemand eine Idee was nicht stimmt. Habe hier mal meinen EFI-Ordner hochgeladen.