

Erledigt zunehmende Abstürze

Beitrag von „blackcat“ vom 27. November 2016, 17:32

Habe eine Spur - die Fehlermeldungen bei den Programmen verschwinden ebenfalls recht schnell mit einem Absturz, aber es scheint meist oder immer "error 10" zu sein. Busfehler. Im ebenfalls schnell abstürzenden Systembericht sieht man für einen Sekundenbruchteil eine angebliche Busgeschwindigkeit von 4.27GHz.

Habe in Clover Configurator dann 133.000 eingegeben, das hat dann dazu geführt, dass dann im Systembericht von 533MT/s die Rede war - mit den gleichen Abstürzen.

Lasse ich im CC das Feld leer, kommen wieder 4.27GHz.

wie kann man das Problem lösen?