

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „b33st“ vom 28. November 2016, 11:21

Bzgl. USB, bei mir tut der Clover-Patch seine Arbeit mit der korrekten Unterscheidung zwischen 2.0 und 3.0.

"Devices"

Code

1. `<key>USB</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>FixOwnership</key>`
4. `<true/>`
5. `<key>Inject</key>`
6. `<true/>`
7. `</dict>`

Und bei "KernelAndKextPatches"

Code

1. `<dict>`
2. `<key>Comment</key>`
3. `<string>change 15 port limit to 26 in XHCI kext (100-Series-10.12)</string>`
4. `<key>Disabled</key>`
5. `<false/>`
6. `<key>Find</key>`
7. `<data>`
8. `g710////EA==`
9. `</data>`
10. `<key>Name</key>`
11. `<string>AppleUSBXHCIPCI</string>`
12. `<key>Replace</key>`
13. `<data>`
14. `g710////Gw==`
15. `</data>`
16. `</dict>`

Alles anzeigen