

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „tottys“ vom 28. November 2016, 18:50

So ! Ich habe jetzt die config.plist und die DSTS von Al6042 noch einmal auf den Bootstick kopiert....und jetzt ist der Rechner gestartet erst mal vielen Dank für dein Mühe .

Was ich nicht so ganz verstehe ist warum das am Mittwoch letzter Woche nicht geklappt hat. Mit den Daten konnte ich nicht booten ...Ich hab inzwischen Sierra einmal komplett neu installiert.

Weil ich nun schon diverse Einstellungen in Clover probiert habe ,wollte ich es nochmal mit den Einstellungen von Al6042 versuchen.

Jetzt wird der WLAN USB Stick auch als USB 3 erkannt.



Das was noch nicht funktioniert ist Audio über HDMI am TV

Grüße Torsten

noch etwas klappt nicht wenn ich den USB Stick umstecke in USB 3 wird der nicht mehr erkannt

USB geht wieder ... der Hacken in Devices-USB-FixOwnership hat gefehlt

Der Patch " Increase 15 port limit to 30 in AppleUSBXHCIPCI" geht bei mir nicht!
ich habe den mit "change 15 port limit to 26 in AppleUSBXHCIPCI"

