

Erledigt

Plötzlich kein Sleep mehr

Beitrag von „steff89“ vom 29. November 2016, 21:04

Hey [@lahu](#)

das Problem könnte daran liegen, dass der USB Port an dem die Karte hängt nicht als interner Port definiert ist. Eine Möglichkeit wäre einen USBInjector kext zu verwenden und die Ports passend für dein Mainboard zu definieren. Ich glaube dazu gibts hier auch irgendwo eine Anleitung.

Viele Grüße