

Erledigt

Optiplex 780 USB funktioniert nach Versuch von Imessage Aktivierung nicht mehr

Beitrag von „griven“ vom 29. November 2016, 23:07

Ja Du hast eine Möglichkeit das vom Clover Menu aus zu machen ist aber eine elende Fummelei...

Wenn das Menu angezeigt wird gehst Du mit der Maus oder den Pfeiltasten auf den Punkt Option und drückst die space Taste. Im nun erscheinenden Menu wählst Du den Punkt SMBIOS und navigierst zu dem Punkt "Board ID" und drückst die Enter Taste um den Wert verändern zu können. Mit der BackSpace Taste wird nun der Eintrag der dort steht gelöscht und an seiner Stelle gibst Du Mac-F2268CC8 ein und drückst erneut die Enter Taste. Wenn erledigt zwei mal die ESC Taste drücken und die zu startende Partition wählen. Der Rechner sollte nun booten und USB wieder funktionieren. Wenn das der Fall ist änderst Du im nun laufenden System das SMBIOS in der Config.plist wieder auf iMac10,1 zurück und der Spuk hat ein Ende.

Der Weg über die Clover GUI ist nicht permanent sondern gilt immer nur bis zum nächsten Neustart...