

Erledigt

10.11.6/10.10.x | iMac13,2 | angeschlossener SATA-Blu-Ray-Brenner wird sporadisch nicht erkannt

Beitrag von „iBrezel“ vom 30. November 2016, 12:21

Hallo,

ich hatte es an anderer Stelle bereits schon mal erwähnt, aber nur in einem Nebensatz und man konnte meinen *Hilferuf* nur mittelbar herauslesen.

Über viele Jahre (seit 2012) haben sich mehrere Installationen (Mountain Lion, Mavericks, Yosemite (alle mit Chimera), El Capitan (mit Clover)) und alle auf dedizierten Datenträgern (HDDs) *angesammelt*, die aber meist nicht zur selben Zeit am Rechner angeschlossen sind.

Begonnen mit SL und iBoot, dann kam ML mit Chimera. U.s.w.

Unter ML gibt's hardwaretechnisch die wenigsten/keine Probleme (wenn man mal von den nicht funktionierenden TB-Ports absieht).

Was in jedem Fall immer geht: der Brenner wird zuverlässig erkannt und somit funktioniert auch der Auswurf-Knopf der Apple-Tastatur.

Bei Mavericks kann ich es nicht mal genau sagen: ich nutze es zu selten. Bei Yosemite sieht das schon anders aus: dort funktioniert das nur sehr unzuverlässig und das gleiche negative Ergebnis habe ich auch unter El Captain.

Was ist zu tun, um das Problem - welches auch bei meinem 2nd Build vorhanden ist (dort musste der Brenner in ein externen USB-3-Gehäuse umziehen, wo er auch klaglos seinen Dienst verrichtet) - näher einzugrenzen?

Ihn an einem anderen SATA-Port anschließen, wie [hier](#) von [derHackfan](#) empfohlen, habe ich nicht gemacht, da er ja unter ML perfekt funktioniert.

Besten Dank für eure Unterstützung.