

Erledigt

# 10.11.6/10.10.x | iMac13,2 | angeschlossener SATA-Blu-Ray-Brenner wird sporadisch nicht erkannt

Beitrag von „iBrezel“ vom 30. November 2016, 14:34

## Zitat von YogiBear

...aber ich gehe mal davon aus, dass der Brenner immer extern via USB betreiben wurde...

Sorry [YogiBear](#), dass ich den Kern nicht getroffen habe 😞

Es ist leider genau anders herum: die Verbannung des Brenners in ein externes USB-Gehäuse ist der Workaround.

Upd.

Ich muss meine Aussage von oben **Unter ML abt's hardwaretechnisch die wenigsten/keine Probleme (wenn man mal vabsieht)**. leider zurücknehmen 😞 was die beige

