

Erledigt

AMD Phenom II X4 940 und Gigabyte GA-M68M-S2P (OS X Snow Leopard 10.6.3)

Beitrag von „Dominik“ vom 1. Dezember 2016, 12:01

Ich schicke euch Bilder, wenn das neue System Probleme machen sollte.

Die VB werde ich jetzt auf die Seite legen!

Mak eine andere Frage: habt Ihr eigentlich schon mal erfahrung gemacht, mit Wärmeleitpads ?
Wenn (ja) ist es besser, als in der Tube ?

Na toll,das Board nimmt kein IDE an! Jetzt muss ich wegen einem USB Laufwerk schauen

Ralf hab nochmal ausprobiert den Bootloader arch=x86_64. Da zeigt er dieses Bild an.....