

Acer Aspire 5742G installations Probleme...

Beitrag von „Goron“ vom 28. Juli 2011, 08:05

Das ist ein "binpatch" der NVDAGF100HAL, die patchen die Device-id, damit die Karte ohne GraphicsEnabler erkannt wird, in der Hoffnung, dass die dann von Lion erkannt wird und mehr oder minder läuft.

Funktionieren tut das Ganze aus dem Terminal mittels Perl.

Vom Prinzip her sieht das dann etwa so aus:

```
perl-pi-e 's | bit1 \ bit2 \ bit3 \ bit4 | \ bit1 \ bit2 \ bit3 \ bit4 | g'  
/System/Library/Extensions/NVDAGF100HAL.kext/Contents/MacOS/NVDAGF100HAL
```

Das ist NUR EIN BEISPIEL!!!! Evtl. hat Leo da einen Plan, welche bits genau ersetzt werden müssen ...