

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „griven“ vom 2. Dezember 2016, 00:15

Wenn USB nach dem Wake nicht mehr funktioniert liegt das in den meistens an unpassenden USB Properties in der DSDT hier musst Du ggf. noch mal nacharbeiten es gibt für die USB Ports unter OS-X ein paar Properties die das Verhalten der USB Ports steuern unter anderem deren Verhalten im Sleep.

Code

1. AAPL,current-available", 0x0834,
2. "AAPL,current-extra", 0x0A8C,
3. "AAPL,current-in-sleep", 0x03E8,
4. "AAPL,current-extra-in-sleep", 0x0834,
5. "AAPL,max-port-current-in-sleep", 0x0A8C,
6. "AAPL,device-internal", 0x02,

Wichtig schein hier insbesondere der Wert AAPL, current-in-sleep zu sein der vorgibt das die USB Ports beim Erreichen des Standby Modes nicht komplett vom Strom gehen...