

Erledigt

## AzureWave AW-CE123H 10.12.1

Beitrag von „SimoLZR“ vom 4. Dezember 2016, 08:58

Hallo!

Also ich komme einfach nicht weiter und das macht mir den 2ten Advent etwas mürbe 😊

"Keine Hardware installiert" sagt mir die WLAN-Anzeige, Bluetooth funktioniert und ich konnte mein iPhone bereits koppeln.

Habe die config-bcm94352-120.plist von Toleda im Einsatz, die 3 PCI Error patches nachgeschoben und sogar schon die Fake-ID rausgenommen wie von bpresles beschrieben ([https://github.com/toleda/wireless\\_half-mini/pull/9](https://github.com/toleda/wireless_half-mini/pull/9))...

Hat jemand noch eine Idee?

Braucht man die SSDT?

Mal ganz blöd gefragt...der AirPortBrcm4360.kext ist aber standardmäßig bei Sierra dabei oder!?!

Und spielt mein "Mac Modell" eine Rolle? Meiner läuft als MacBook Pro 9,2...

Vielen Dank für Eure Mühen...

meine config.plist:[simo\\_config.plist.zip](#)