

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „sportyg“ vom 4. Dezember 2016, 19:39

Hallo an Alle zusammen, schön dass hier so ^{hilfreich} kommuniziert wird. Ich bin relativ neu in der Ecke und habe nicht ganz so viel Ahnung.  

Habe ein i7 6700k mit dem hier behandeltem Mainboard Gigabyte Z170x UD5 Th und einer GTX 970 4GB + 64 GB RAM 2400er. Wlan über TPLink 4800er Pci Karte. An sich läuft das System gut nach anfänglichen Problemen.

Audio über ALC1150 bekomme ich einfach nicht zum laufen, habe zuvor den "audio_cloverALC-120_v1.0d.command" probiert, leider ohne Erfolg. Ich habe 3 AppleHDA Einträge unter KextToPatch, weiss nicht ob diese hiervon sind.

Sound habe ich seltsamerweise NUR über den Displayport 1.2 am Monitor. Soweit ich glaube, auch erst nachdem ich die FixPermissions aktiviert habe. Könnte mich aber auch irren.

Nach dem ich hier und da gelesen habe, habe ich nun auch Bedenken, das ich die falschen Kext und auch falsch eingebunden habe.

Wollte die hier beschriebene Methode von **al6042** testen, doch sobald ich die **AppleALC.kext** in den EFI clover Ordner (10.12) schiebe und neu starte, hängt sich der Bootloader am Ende auf.

Nur ohne injected kexts startet er wieder einwandfrei.

Weiss jemand Hilfe?

Das sind meine Kext im EFI/Clover/kext/10.12

AppleHDA.kext
FakeSMC.kext
realtekALC.kext
USBInjectAll.kext

Im EFI/Clover/ACPI/patched:

[DSDT.aml](#) die hier von **al6042** hochgeladen wurde. (danke)

Anbei ist meine config.plist