

**Erledigt**

## **AzureWave AW-CE123H 10.12.1**

**Beitrag von „Nanimos“ vom 7. Dezember 2016, 11:29**

Moin! Nimm mal meine config.plist. Und geh wie oben beschrieben nochmal alles durch. Lösch mal alle Einstellungen in Netzwerk. Also Ethernet, Bluetooth PAN so das nichts mehr da steht. Bluetooth deaktivieren!

Es könnte noch Helfen die zu löschen. Und mach dann ein Neustart.

com.apple.airport.preferences.plist  
com.apple.network.identification.plist  
NetworkInterfaces.plist  
preferences.plist

Mach mal ein Screenshot nach dem Neustart von -> Systeminformation -> PCI also nur ein von PCI

Broadcom BCM4352 802.11ac Wireless Network Adapter:

Name: AirPort Extreme  
Typ: Wi-Fi Controller  
Treiber installiert: Ja  
MSI: Ja  
Bus: PCI  
Steckplatz: PCIe  
Hersteller-ID: 0x14e4  
Geräte-ID: 0x43b1  
Subsystem-Hersteller-ID: 0x106b  
Subsystem-ID: 0x0623  
Versions-ID: 0x0003  
Link-Breite: x1  
Link-Geschwindigkeit: 2.5 GT/s

So sollte das aussehen! Wenn es geht.