

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „Plebejer“ vom 7. Dezember 2016, 15:28

Ich habe das System heute komplett neu aufgesetzt. Das Resultat ist ernüchternd, die USB-Ports sind noch langsamer. Kann es am BIOS liegen? Hardwaredefekt. Ich löse ja sehr gerne Rätsel, aber das hier geht mir inzwischen richtig auf den Senkel. Ich möchte aber nicht einfach die Brocken hinwerfen, ich möchte wissen, wo der Haken hängt.

Menno...! 😊