

# **Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren**

**Beitrag von „antagon“ vom 8. Dezember 2016, 08:10**

Moin, bei der Nutzung der GTX 970 kommt es bei mir zu ziemlich seltsamen Problemen für die ich keine Lösung finde. Vielleicht weiß ja jemand von euch weiter.

Symptome: Nach der Installation der Nvidia Webdriver und der entsprechenden Konfiguration von Clover (Inject Kexts, Inject System ID & Webdriver) & dem Patchen von AppleGraphicsControl.kext funktioniert die 970 eigentlich tadellos. Boot und Dual Display Support laufen korrekt, die Karte wird korrekt angezeigt im System Report.

Alle 2 - 3 reboots dauert der Vorgang jedoch extrem lange und bei Erreichen des Systems fehlt Grafikbeschleunigung, Audio etc. Es ist dann notwendig Permissions und Cache zu reparieren und neu zu starten. Danach läuft alles wieder korrekt.

Der Fehler ist reproduzierbar und tritt immer wieder auf.

Wenn ich die HD530 als Initial Display Output im BIOS wähle ist das Reparieren von Permissions und Cache nicht notwendig und der Fehler tritt nicht auf (dafür aber der typische HD530 Grafik Glitch oben links am Apfel, trotz DSDT Patch/ CLOver Patch).

Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?