

Erledigt

USB Audio Probleme - Sample Rate Converter will nicht

Beitrag von „vogelscheuche“ vom 8. Dezember 2016, 09:24

Hallo Leute,

mein erster Hackintosh mit Sierra läuft relativ gut. Ich habe sogar geschafft die DSDT fehlerfrei zu compilieren. Leider funktioniert meine externe USB Soundkarte (NI Audio-6) nicht so wie sie soll.

Original laut Hersteller (und auch unter Windows) ist es möglich die Samplerate zwischen 16 - 32bit im Audio Midi Setup zu verstellen. Das Feld wo eigentlich die Auswahl sein soll ist bei mir aber ausgegraut und es steht nur "6 ch 24-bit Festkomma" da (siehe Anhang). Ansonsten gibt die Karte aber Ton aus.

Das witzige ist, fahre ich windows hoch und schmeiß die Vm mit Maverick an ist es das gleiche wenn ich die Karte einbinde. Ich hab schon stundenlang nach einer Lösung gegoogelt und weiß echt nicht mehr weiter.

Hardware:

GA-Z77X-UD5H

I5-3450

GTX670