

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „taxidriver“ vom 8. Dezember 2016, 12:04

ich hatte gestern etwas wenig Zeit und hatte nur den vorderen USB 3.0 ausprobiert. Ich werde den Stick mal heute an den hinteren USB 3.0 ausprobieren, dann habe ich vergleichswerte. Wenn er da mehr durchsatz hat, dann laufen die vorderen wohl wirklich nur auf USB 2.0. Im Bios habe ich nix geändert, ist alles so, wie es in euren Anleitung steht...

Update 20 Uhr: Habs mal an den hinteren angesteckt und sieheda 100MB/s... also stimmt da wohl irgendwas nicht. Im Bios ist alles richtig eingestellt. Kann dann nur noch an den Front-USB-Steckern liegen. Vielleicht kaputt... hab das Gehäuse gebraucht gekauft. Ich kaufe mir jetzt ne USB-Erweiterungskarte, auf die dieser breite Stecker geht, und wenn es dann immer noch nicht geht, hole ich mir einfach ne Frontblende mit USB 3.0 Steckern.

Danke trotzdem für deine Unterstützung!