

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „1RandomNickname“ vom 9. Dezember 2016, 17:13

[Zitat von MHC](#)

Und wieder ein Stück weiter....
hatte durch Zufall festgestellt das meine USB Anschlüsse an der Seite nicht gehen.
Etwas gesucht und löööööpppppt wie Mopped jetzt muss ich mich da doch mal etwas einlesen,
erstmal danke

Je nachdem an welchem Mainboard Port du das FrontUSB gesteckt hast kann es sein dass sich die Ports geringfügig unterscheiden.

Poste gerne mal deine Ergebnisse nach dem basteln, würde mich mal interessieren ob die Nummern überall gleich sind.

Nach einer Neuinstallation konnte ich auf jeden Fall meine alten Ports verwenden, die Nummerierung scheint also nicht willkürlich von OS X gewählt zu werden.

Beste Grüße und Happy Hacking