

Erledigt

UEFI Boot geht nicht mehr

Beitrag von „snickerweb“ vom 10. Dezember 2016, 19:07

Hi,

ich habe dieses komische halbe UEFI/BIOS Phoenix SercureCore Tiano auf dem Fujitsu S761.

Ich hatte ja ein funktionierendes Sierra/Windows 10 gespannt.

Hab jetzt ein bisschen experimentiert wie man eine Neuinstallation von Mac oder Win hinbekommt ohne das Clover oder Windows Boot Manager nen schaden davon trägt. Leider hab ich jetzt irgendetwas gemacht, das gar nichts mehr über UEFI läuft. Mein Sierra Boots Stick bootet nicht mehr. Clover auf der internen Festplatte auch nicht mehr und die Windows CD auch nur im legacy.

Im BIOS hab ich keine Einstellung die es mir erlaubt zwischen UEFI/BIOS zu wechseln.

Weiß jemand wie ich meinem Laptop wieder UEFI beibring? Ich bin echt ratlos.