

Erledigt

Anfrage zu Skylake Konfiguration MSI Gaming Pro Carbon

Beitrag von „DarkProjekt“ vom 14. Dezember 2016, 11:30

Ich habe da mal Geschaut aber nix zu meinen Problemen gefunden die sich nun aufgetahn haben. Stick erstellt Platte eingerichtet Installation Komplett nach Neustart über den USB Stick und Clover die Platte gewählt Kurzes Apfellogo und dann sofort ein graues Schild so ein Kreis mit nem Strich durch <---Problem Behoben

Edit:

Problem behoben läuft nächstes Problem ist aber schon aufgetaucht nach der Installation der Webdriver von nvidea für meine gtx 970 kein bild mehr  raffs irgendwie nicht. was nun falsch läuft sound geht internet geht grafik war hackelig nachdem ich gelesen hab das man die webdriver installieren soll habe ich das gemacht nun hab ich kein bild mehr