

Erledigt

Kein Toneingang vorhanden?

Beitrag von „al6042“ vom 14. Dezember 2016, 14:26

Kann das vielleicht daran liegen, dass du die Layout-ID 2 für dein Onboard-Audio im Einsatz hast?

Die ALC1150 funktioniert mW am vernünftigsten mit Layout-ID 1.

Prüfe doch bitte mal in deiner Clover config.plist unter "Devices", ob dort bei "Audio Inject" der Wert "2" gesetzt ist.

Wenn ja, ändere ihn mal auf "1", speichere die Datei, mache einen Neustart und prüfe die Situation.