


# **VIA VT2020/2021 (Z77X-D3H) mit DSDT Patch**


**Beitrag von „McRudolfo“ vom 14. Dezember 2016, 17:59**

Ich habe es jetzt noch einmal versucht mit Sierra 10.12.0 und Clover nach der Anleitung bei insanelymac.

Ergebnis: Ich habe Ton 😄 ! Leider stimmt etwas mit dem Layout nicht:



Lautsprecher (Line Out hinten) und Mikrofon (Front) funktionieren, werden als intern bezeichnet. Weitere Anschlüsse außer Digital Out und Line In sind nicht vorhanden.



Ein Versuch mit Ozmosis mit gleicher DSDT funktionierte nicht.