

Erledigt

USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis

Beitrag von „MacGrummel“ vom 14. Dezember 2016, 23:47

Nicht nur *mein* Ga-Z97MX-Gaming5 arbeitet problemlos. Das ist ein viel benutztes Hackintosh-Board, auch [@crusher](#) hat eins. Das BIOS ist wie beschrieben reichlich verschachtelt und mit normaler Logik nicht zu erklären: in sich vielleicht logisch, an sich aber überhaupt garnicht!! Das war mein vierter Hackie, aber an *dem* BIOS bin ich fast verzweifelt! Im 17. Untermenü des Untermenüs findet man da immer wieder überraschend irgendwelche Standart-Einstellungen versteckt!