

Erledigt

Anfrage zu Skylake Konfiguration MSI Gaming Pro Carbon

Beitrag von „DarkProjekt“ vom 15. Dezember 2016, 17:01

Ich sollte gestern auf Anraten das mit dem Boot - V booten, er zeigt er mir keinen Fehler an das rennt durch und OSX ist geladen. Meine Probleme sind, er bindet die Grafikkarte einfach nicht ein. Ich hab in Clover bei den Bootoptionen sämtliche dinge ausprobiert, ebenso den Hacken bei enable web drivers im system über die console hab ich es probiert den Treiber zu starten, das bringt alles nix und Clover verwirft auch ständig meine änderungen und speichert nichts keine themes ect nichts und der Webtreiber will einfach nicht hab sogar nochmal neuinstalliert weil mir wer sagte ich muss imac 14,2 nutzen wegen des sm bios ebenso fehlt mir noch ein audio kext der funktioniert der ALC11 von Multibeast geht auch nicht. soviel dazu er zeigt mir egal mit welchen Optionen ich boote anstelle der Grafikkarte an Diplay 7 MB und Flimmert am Anfang. Macht so nicht so viel Spass hoffe kann mir wer helfen meine Config steht im Profil.

Clover hatte ich vor Update auf Sierra

10.12.2 geupt auf die neuste Version dann Webdriver Installiert nix geht immer default driver und bei Grafik steht Display 7 MB und Flimmern am anfang blicks langsam nicht mehr.

Und Sorry fürs erstellen des neuen Threads den gestrigen konnte ich nicht mehr Antworten darauf schon mal danke.