

Erledigt

Keine Ethernet Ports

Beitrag von „nico1991“ vom 21. Juli 2012, 19:21

Hallo,

verwende den kext von realtek, extra für den 8169 und für die beiden marvell yukons den den entsprechenden!

LG Nico