

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)


Beitrag von „derpuma“ vom 17. Dezember 2016, 09:46

Frage in die Runde: Momentan nutze ich nicht den FakePCIID_XHCIMux.kext und FakePCIID.kext von Rehabman!

Board ist das Z87X-UD3H aus meiner Signatur. Also 6x USB3 auf dem Board.
Zusätzlich nutze ich noch diesen Orico Hub:



Ich hab USB jetzt mal bei mir überprüft:
IOReg sieht so aus.



Hänge ich jedoch meinen USB3 Kartenleser an den Orico Hub oder an einen USB3 Port des Mainboards, taucht dieser im Systembericht immer "USB 2.0 Bus" auf, die Geschwindigkeit des

Kartenlesers ist aber definitiv USB3. Ganz gleich ob am Orico oder am Board:



Brint mir der Umstieg auf USBInjectAll.kext jetzt irgendwelche Vorteile?
Hätte wohl ganz schön zu tun, bis alle 21 Ports ausgelesen sind. 😊