

**Erledigt**

# Broadcom BCM94352HMB/BCM94352 867Mbps nicht mehr die volle Leistung

Beitrag von „Reprise80“ vom 18. Dezember 2016, 18:03

Welche ? 😊  
habe folgende drin

Name*	FixP* (HEX)	Reprax* (HEX)	Comment	MacNOS	Mini...	Disabl...	InfoP
AppleDA	2E7669C2E766C	2E7669C2E766C	AppleDA.amt.2 to amt.2f	10.10.x,10.11.x		<input type="checkbox"/>	
IDevelopmentFamily	05410054C42053534400	00000000000000000000	Enable TRM for non-Apple SSDs			<input type="checkbox"/>	
IDevelopmentFamily	4885CF746C9F8748	4786CF000000E858	10.10.2+ BTLE-Handoff-Hotsp...	10.10.x		<input type="checkbox"/>	
AirPortBrom4360	31084C387C087012	31084FC390909090	AirPortBrom4360 whitelst patc...	10.12.x		<input type="checkbox"/>	(S) TypeKey: available only in infoPatches
NewPatch							
AirPortBrom4360	4763CF7742C48	66C7084445E828	10.10.2+ 5GHz US FCC, the-dar...	10.10.x,10.11.x		<input type="checkbox"/>	
AppleInternalFramebu...	04066601010101000000...	0406660101010020000000...	HDM-video, 64MB BIOS, HD40...			<input type="checkbox"/>	
AppleUSBXPCPD	8380CFE7FFFF10	8380CFE7FFFF18	change 15 port limit to 28 in XH...	10.11.x		<input checked="" type="checkbox"/>	
AppleUDA	3794195411	3790000000	IT 7660 #4 of 4			<input type="checkbox"/>	(S) TypeKey: available only in infoPatches
NewPatch							
AppleDA	30819D411	3000000000	IT 7660 #3 of 4			<input type="checkbox"/>	
AppleDA	30819D411	308781011	IT 7660 #1 of 4			<input type="checkbox"/>	
AppleInternalFramebu...	0406000000040000087000...	0406000000080000080000...	HDM-audio HD4000 5x27660...			<input type="checkbox"/>	
NewPatch							
AirPortBrom4360	31084C3865087012	31084FC390909090	AirPortBrom4360 whitelst patc...	10.11.x		<input type="checkbox"/>	
IDevelopmentFamily	0100007517	010000817	Boot graphics glitch, 10.10.x/10...	10.10.x,10.11.x		<input type="checkbox"/>	
IDevelopmentFamily	4885FF746C88807	4786CF000000E844	10.11.dpr+ BTLE-Handoff-Hot...	10.11.x,10.12.x		<input type="checkbox"/>	
AirPortBrom4360	873632AA00001528	873632AA00000690	AirPortBrom4360 - fix, 10.11...	10.11.x		<input type="checkbox"/>	(S) TypeKey: available only in infoPatches
NewPatch							
AirPortBrom4360	873632AA00001528	873632AA00000690	AirPortBrom4360 - fix, 10.12...	10.12.x		<input type="checkbox"/>	
AirPortBrom4360	31084980424483845087...	31084FC3909090909090...	AirPortBrom4360 whitelst patc...	10.10.5		<input type="checkbox"/>	
IDevelopmentFamily	0100007525	010000825	Boot graphics glitch, 10.12.dpr L...	10.12.x		<input type="checkbox"/>	
AirPortBrom4360	5854020172720000	5854020171950000	10.9.5 5GHz US FCC, vika	10.9.5		<input type="checkbox"/>	(S) TypeKey: available only in infoPatches
NewPatch							
AirPortBrom4360	5854020172720000	5854020171950000	10.9.5 5GHz US FCC, vika	10.9.5		<input type="checkbox"/>	
IDevelopmentFamily	0100007525	010000825	Boot graphics glitch, 10.12.dpr L...	10.12.x		<input type="checkbox"/>	
AirPortBrom4360	5854020172720000	5854020171950000	10.9.5 5GHz US FCC, vika	10.9.5		<input type="checkbox"/>	
AppleDA	308419D411	3000000000	IT 7660 #2 of 4			<input type="checkbox"/>	
AppleInternalFramebu...	300200000000000000000000...	300200000000000000000040...	HDM-video, 64MB BIOS, HD40...			<input type="checkbox"/>	(S) TypeKey: available only in infoPatches