

Erledigt

Funktioniert - BCM94360CD Combo Karte für Hackintosh (Mac OS X) Flughafen Computer

Beitrag von „sunraid“ vom 19. Dezember 2016, 19:04

Habe das Teil auch gerade eingebaut. Bei mir hat es mit der internen Spannungsversorgung über USB sofort geklappt.

Evtl. ist dein USB Port nicht aktiv wegen der Port-Limitierung?