

Erledigt

Dual Monitor Probleme

Beitrag von „byteturtle“ vom 20. Dezember 2016, 14:38

Ja, im BIOS habe ich iGPU Multi Monitor angeschaltet, aber egal ob an oder aus, bekomme ich den Fehler wie im 1. Post beschrieben.

EDIT: Wie siehts denn mit der HD6450 aus, was ich so gelesen habe scheint die ja problemlos zu laufen, -v zeigt jetzt keine Fehler, nur dann werden beide Bildschirme schwarz, und später rebootet das ganze. Muss ich InjectIntel rausnehmen bevor ich InjectATI mache, oder brauche ich noch irgendwelche kexte?

EDIT 2: habe nun folgendes Tool von InsanelyMac laufen lassen: (mit der HD6450)

<http://www.insanelymac.com/forum/radeon-gpu-injector-tool/>

danach InjectATI weg gemacht, und schon werden beide Bildschirme erkannt, Hardwarebeschleunigung scheint auch soweit zu gehen, nur habe ich jetzt ein kleines Grafikproblem.