

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „dj sweety“ vom 20. Dezember 2016, 16:44

Bei meiner Original-Intel-Karte fällt das Bluetooth nach dem Aufwachen auch aus, von daher liegt es nicht an unserer WLAN-Karte sondern vermutlich an der Systemsoftware.

Mein Akkuverbrauch ist im Standby definitiv zu hoch, liegt aber evtl. nur an der aktiven SSD. Wenn ich nicht ausschalte verbraucht mein Spectre innerhalb von 8h 75% bei ausgeschalteten Bildschirm wohlbermerkt. Die reine Bildschirmzeit nich toll ist nicht toll aber zumindest akzeptabel.

[@iPhoneTruth](#)

Die gepatchte Kext probiere ich dann mal aus. Bis damit echt fix. Wäre bei mir ein Abendfüllendes Programm.

[@darkey1991](#)

Bin auf deinen Ukeleletest gespannt.

Grüße DjSweety