

Erledigt

T430 Sierra OS - läuft fast perfekt

Beitrag von „Vmap“ vom 20. Dezember 2016, 19:27

Hallo zusammen,

nach kurzem überlegen habe ich mich entschlossen auf mein T430 SierraOS zu installieren.

Läuft auch schon super dank sehr guten Beiträgen hier im Forum.

Ein paar kleine Problemchen hab ich allerdings noch. Die ich nach längerem suchen nicht beheben konnte. Und ihr könnt mir da sicher helfen 😊

1. Also mit eingestecktem USB Stick fährt er nach dem ausschalten wieder hoch. In einem anderem Beitrag habe ich gelesen, im BIOS Wireless Wan auf Disabled zu stellen. Hat bei mir leider nichts gebracht.

Ich hab mal meine Bioseinstellungen angehängt.

<https://www.dropbox.com/sh/e72...GLwRLrb90WnW-PdFMVFa?dl=0>

ERLEDIGT 2. Das zweite, die Display-Helligkeitstasten F8 und F9 funktionieren nicht so ganz wie sie sollen. Also egal welche ich von beiden drücke, es geht nur in die Richtung heller und nicht zurück.

3. Beim einschalten kommt manchmal 0251: System CMOS Checksum bad - Kann aber nicht nachvollziehen in welchem Zusammenhang. Muss ich einfach mal weiter beobachten. Könnte es daran liegen, dass die OS Systemzeit eine Stunde unterschied zur Bios Zeit hat?

4. Ich habe generell mal meine Config.plist, [Bios Einstellungen](#) und eine Screenshot von meinen installieren Kexten angehängt. Vielleicht kann ja der ein oder andere mal drüber schauen ob soweit alles passt und evtl. sagen wo ich noch was ändern könnte. Sozusagen ein Feintuning 😊

So läuft alles sehr rund und wenn die Punkte dann auch mal alle laufen, werd ich vll noch auf die hier im Forum angebotene Wlan Karte umsteigen.

Danke schon mal.

Max

BIOS Einstellungen: <https://www.dropbox.com/sh/e72...GLwRLrb90WnW-PdFMVFa?dl=0>