

Erledigt

Kein Wlan HP Probook 6470B

Beitrag von „nightskull“ vom 21. Dezember 2016, 15:03

Hallo liebe Mitglieder,

ich habe nach nun nach langem Studieren dieses Forum und Andere mein HP Probook 6470B (siehe Profil) mit El Capitan am Laufen.

Es funktioniert leider nun mit LAN.

Es ist ein:

Wlan AdapterBroadcom Model BCM943228HM4L
669832-001 SPS-WLAN 802.11ABGN BC HMC 2x2 DGN
(Broadcom 43228 802.11abgn 2x2 Wi-Fi adapter)

verbaut.

Des Weiteren ist auch ein:

WWan Adapter668969-001 Ericsson F5321 HSPA+ WWAN module with GPS
eingebaut.

Könnte mir einer behilflich sein diese Karte zum laufen zu bringen.

Vorab vielen herzlichen Dank.