

Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von „nightskull“ vom 22. Dezember 2016, 06:58

[Zitat von wl_michael](#)

Die BCM943224HMS war nach dem Einbau leider erst mal durch Hardware Switch gesperrt. Im Bios gibt es jedoch eine Funktion mit welcher man den Wechsel zulassen kann.

Kommt diese Funktion (Meldung) automatisch nach dem Einbau der Karte, oder muß man ins Bois um diesen Hardware Switch zu deaktivieren?