

Erledigt

## Cpu Panic nach Bios Flash

Beitrag von „Marco4684“ vom 22. Dezember 2016, 16:02

Hey Leute,

mein Hackintosh lief bisher super auf El Capitan und auch das Upgrade zu Sierra hat geklappt. Da mir der Boxed Lüfter viel zu laut war hab ich mir einen gescheiten CPU Kühler, neues Gehäuse + Lüfter gekauft.

Beim Stresstest vom CPU ist mir dann aufgefallen das die Temperatur selbst mit neuem Lüfter kritisch war... Das Problem lag an der Spannung die das BIOS für den CPU bereit gestellt hat.

Nachdem ich mein BIOS auf 10c geflashed hab (vorher 8 ) und die gleichen Einstellungen wieder übernommen habe, lief die CPU viel besser und selbst bei Vollauslastung überschritt die Temperatur nicht 70c.

Nun zu meinem Problem:

Booten kann ich und auch im OS läuft alles, allerdings freezed der Rechner nach kurzer Zeit.

Im Anhang hab ich euch mal ein Foto der Debug Meldung hochgeladen

Ich vermute mal mit der neuen BIOS Version gibt es neue Einstellungen mit denen der Mac nicht klar kommt, hab schon viel versucht aber bisher ohne Erfolg. 😞

Gigabyte Z87x UD5H

i7 4790k

Evga GTX960 SSC