

Erledigt

Mein erster Hackintosh - Dankbar für eure Tipps

Beitrag von „Porky89“ vom 23. Dezember 2016, 12:29

Hallo,

ich habe heute alle USB-Port noch einmal durchprobiert.

Nichts mindert das Problem.

Zudem habe ich mal den Deckel abgenommen und beim laufenden Betrieb das Gehäuse abgehört. Die Störgräusche sind auch im Netzteil zu hören. Ich gehe mal davon aus das mein Netzteil nicht gut abgeschirmt ist und es dort zu Problemen kommt. Habe es bereits mal vom Gehäuse getrennt, aber das Problem ist immer noch da. Kann es aber verringern, indem ich eine lange Stromzufuhr aus einem anderen Raum zu meinem Netzteil lege und alles andere separat in eine andere Steckleiste mit Stromversorgung aus dem Wohnzimmer versorge. Werde mal versuchen heute noch ein anderes Netzteil zu besorgen und auszuprobieren.

Oder hat jemand eine andere Lösung?

Vielleicht auch einen Kaufempfehlung?

Besitze gerade das Corsair VS550

Lieben Gruß